

お使いのレーザー機の夏バテに要注意！

今年は特に暑い日が続いていますが、レーザー発振器の不調と思われるお問い合わせを毎日いただいております。発振器はレーザー機のエンジンともいえる部品ですが、経年でパワーが落ちてくる特性はご存知でしょうか、意外と知られていないのが、外気温に敏感である部品ということです（おおよそ10～30℃の環境で本来の性能を発揮します）。経年での消耗に加え、温度上昇が重なると「同じ設定で同じ加工ができない」というような現象が発生するようになります。こうした場合に今一度ご確認ください。

Q：設置環境の外気温が高過ぎませんか？

A：外気温を下げることで幾分解消されることもあります。

Q：発振器の排気ファンのフィルター（スポンジ）の目詰まりはないですか？

A：発振器自体の熱を排出するファンから効率良く排気ができないと熱がこもり、本来の性能を発揮できません。

Q：レンズやミラーは適宜クリーニングされていますか？

A：発振器のパワーダウンと思いきや、「実はレンズやミラーが汚れていただけだった」というケースはよくあります。

改善しない場合は、経年劣化で発振器修理が必要な状態に陥っている可能性があります。修理は保証や封印の関係でメーカー作業となり、通常約1ヶ月間の期間を要しますが、弊社に修理をご依頼いただいたお客様向けには代替発振器を無償で貸出するサービスを行っております。お客様の作業停止時間を極力少なくするために弊社でできる協力は惜しみません。お気軽にご相談ください。

技術直通 TEL：（東日本）042-440-0181 （西日本）06-6305-4556

注目のレーザー加工用商材「木製の表彰盾」

高利益率のレーザー加工用商材である表彰盾シリーズに待望のウッドアワード（木製）が加わりました。従来のアクリル素材の表彰盾と比較すると同サイズで半額程度の価格です。今回は特別に表彰盾用の「加工用データ」を無償提供いたします。下記ページよりダウンロードし、お試しください。
木材の表彰盾「ウッドアワードトロフィー」→ <https://bit.ly/2MA6zKQ>

UESの社員コラム 第44回 商品課 山田

商品課の山田です。コラムを担当するのも3回目となりました。過去2回のコラムを振り返ると両方ともゴルフネタでした。いう訳で（？）今回もゴルフネタで。。つい先日父の出身地の福島にて親戚一同集まる機会があり、それに併せてラウンドしてまいりました。参加者は私、父、そして久々に会う従兄の3名です。この従兄は私より20歳近く年上で私の小さい頃は一緒に遊ぶという事もあまりなく。。といった関係でした。しかし今回一緒にラウンドする事により今までには無かった関係性が築けたような気がします。何気なく始めたゴルフですが父との共通の話題も増え（仲が悪かったわけではありません！念の為）様々な副産物が得られているような気がします。長く続けられる趣味ですしこれからもマイペースでやっっていこうと思います。

株式会社 ユー・イー・エス

【本社】 TEL 0422-36-5111/FAX 0422-36-5113 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-6-7-6F

【東京技術】 TEL 042-440-0181/FAX 042-440-0182

【大阪営業所】 TEL 06-6305-4551/FAX 06-6305-4552 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15-205号

【物流センター】 TEL 072-240-3005/FAX 072-240-3008 〒591-8022 大阪府堺市北区金岡町2786-1C号

ホームページ <https://www.uesltd.co.jp>

メールでのお問い合わせはこちら information@uesltd.co.jp