



# LASER

レーザー  
通信  
Vol. 204

## 1. USB ケーブル接続不良エラーについて

レーザー機と PC を接続している USB ケーブルの接続不良で、不具合が発生することがあります。この不具合は様々な症状を引き起こします。代表的な例は、彫刻が数ミリレベルでずれる症状です。

※写真(彫刻ブレ)を参照



"彫刻の縦、横の膨幅が太い、もしくは細い"・"彫刻が波打つ"・"部分的にずれる"などは別の問題の可能性が高いです。

また別の症状として、"UCP(コントロールパネル)上の電源ボタンがグレー色になっていてクリック出来ない(正常時は赤)"、"電源ボタンが画面上から無くなっている"なども発生します。

"レーザーが出ない"・"テーブルが昇降しない"などもUSBケーブルの接触不良・電氣的なノイズが原因で発生することがあります。

改善方法として USB ケーブルのコネクタの接触を確認してください。抜けかけていたりしませんか？

※写真(USBコネクタ)を参照



PC・レーザー機の電源を OFF にした状態で、一度 USB ケーブルを抜いてから改めて接続し直すのも有効です。


この不具合は、比較的ユーザー様でも対応できる内容ですので、上記思い当たる節があるようでしたら確認をお願いいたします。

弊社 HP のユーザーサポートページでは、これ以外にもテクニカル動画・トラブルシューティングをご用意しております。

レーザー機の不具合が発生した場合、ぜひそちらもご参照ください。



## 2. シンセティックレーザー × 写真彫刻



今回は人気のレーザー加工専用素材シンセティックレーザーに、これまた人気の加工方法写真彫刻を行い、部屋に飾れるウォールアートを作製する動画の公開です。

単純な写真彫刻では終わらないのが LASER STYLE ならではの。

ただ単に写真を表現するのではなく、あえて荒いドットで写真を表現。

近くで見るとただのドットの集まりですが、離れて見ると写真とグラフィックの中間のように見える仕上がりとなっております。

使用するシンセティックレーザーも、飾る部屋にマッチするようなカラーを使用。細部までこだわったアイテム作り動画となっております。

■ ご紹介動画  
laser-style.net/?mode=f87



## 3. 商品廃番のお知らせ

下記商品の一部カラーにつきまして、メーカー廃番の為に在庫終了次第取り扱い終了とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますがご理解のほど宜しくお願い致します。

■ 国産アルミカードケース  
www.laser-style.net/  
?pid=166513325



## 4. 社員コラム (総務部・加山)



総務部の加山です。  
東京は新緑がきれいな季節になりました。私の住む街では、子どもが生まれた希望者は出生記念の苗木をもらうことができます。

我が家でも息子が生まれた 2017 年に柚子の苗木をもらい、鉢に植えて育てているのですが冬になると葉の大半が落ちてしまったり、春に新芽がたくさん出てきてもアゲハ蝶の幼虫に一晩で葉を食べつくされそうになる程の被害にあったり。

それでも肥料を入れたり、青虫を見つけるとは退治したり(私は虫が苦手なので夫がですが(笑))と努力を重ねてきたものの 4 年間花も咲かず、柚子の実もできませんでした。しかし、今年ついに花のつばみが出てきました!

手をかけてきた分、つばみを見つけたときの喜びはとても大きかったです。

今年実ができるかはまだ分かりませんが、いつかたくさんの実を結んだ柚子の木を思い浮かべながら大切に育てていきたいと思えます。



ユニバーサルレーザー正規代理店  
レーザー加工機の販売実績 3,000 社  
株式会社 ユー・イー・エス

本社

東京都武蔵野市中町 1-9-5  
第一中央ビル 2F  
TEL 0422-36-5111

大阪営業所

大阪府大阪市北区  
本庄西 2-14-1 4F  
TEL 06-6373-2151

